COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 113 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 23

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 113

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 28

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 48 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.C	2	1	2	3	3	3	1	1	2	2	2	4	4	2	4	4	3.1.5

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 114 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 114

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 22

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 48 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	4	4	4	1	3	2											1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 115 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 115

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 48 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.c	1	1	1	3	3	2	1	1	1	3	4	2	4	2	4	4	3.1	5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 116 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 19

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 116

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 6

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 48 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	3	2	3	3	2	3	1	1	1	4	3	4	3	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 117 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 21

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 117

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 20

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 48 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	3	2	3	3	2	3	1	1	1	4	3	4	3	4	4	3.1 5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 118 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 24

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 118

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 26 MAPPALE N° 22

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 48 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:





9 9A 10 10A 11 11A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 1 1 9 ☐☐ COMPILATA IL ☐☐☐ VIA STRISCIONI N° 2 2 ☐☐

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° ☐ POSIZIONE N° 1 1 9 ☐

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° ☐☐ POSIZ. N° ☐☐☐☐ OGGETTO N° ☐ ☐ ☐

CATASTALE: FOGLIO N° 2 6 MAPPALE N° 2 5 ☐☐☐

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 4 9 ☐ FOTOGRAMMI N° ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



5 5A 6 6A 7 7A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 120 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 30

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 120

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 26 MAPPALE N° 17

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 49 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.B	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	1.0	
C	1.3	2	2	1															
C	1.3	1	1	1															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 121 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 121

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 1

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	2	3	1	2	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	10	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 122 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 20

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 122

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 26 MAPPALE N° 9

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.C	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 123 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 123

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 26 MAPPALE N° 11

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	3	1	3	1	1	1	4	3	3	4	3	4	4	3.3	
C	1.9	1	1	1	4													2.1	

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 124 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 16

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 124

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 65

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	1	1	3	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 125 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 125

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 12 MAPPALE N° 67

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	4	4	4	2	1	2	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 126 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 126

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 12 MAPPALE N° 41

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	4	4	4	3	1	2	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 127 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 127

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 60

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	1	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 128 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 128

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 12 MAPPALE N° 43

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.G	1	1	1	3	1	2	1	3	3	3	3	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 129 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 129

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 51

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 50 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	2	1	2	1	2	1	4	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:








14A



15

15A



16

16A

17

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 130 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 130

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 35

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	3.1 5

NOTE:



10A 11 11A 12 12A 13 13A 14

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 131 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 131

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 54

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	3	3	3	2	1	1	1	4	3	3	4	3	4	4	1.0	
C	1.6	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



7A 8 8A 9 9A 10

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 132 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 132

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 37

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	4	3	3	1	2	2	1	1	3	4	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 133 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 133

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 38

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.0	2	2	2	3	1	2	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3.1	P
A	1.4	2	2	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 134 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 134

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 12 MAPPALE N° 16

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 135 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 135

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 12 MAPPALE N° 124

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	4	4	2	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 136 COMPILATA IL VIA STRISCIONI N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 136

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.9	2	2	2	4	1	3	3	3	3	4	4	2	4	2	4	4	2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 137 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 112

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 137

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 2 MAPPALE N° 111

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 40 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	3	3	2	2	2	1	1	4	4	4	4	3	4	4	3.1	P

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 138 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 111

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 138

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 7

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	2	1	2	3	2	2	1	3	2	2	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 139 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 114

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 139


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 2 MAPPALE N° 87

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	2	2	3	3	3	2	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 140 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 140

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	2	2											3.1	5

NOTE:



24A 25 25A 26 26A 27 27A 28

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 141 COMPILATA IL VIA D' OFFAGNA N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 141

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 2 MAPPALE N° 172

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 51 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.6	1	1	1	3	1	1	3	1	1	4	4	4	4	2	4	4	3.1	5

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 143 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 118

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 142

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 1 MAPPALE N° 34

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	3	1	2	3	3	2	4	4	2	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 143 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 120

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 143

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 1 MAPPALE N° 33

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	1	2	2	1	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 144 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 126

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 144

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	3	2	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2.1
C	1.3	1	1	1														

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 1A5 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 145

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 1 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	1.0	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 146 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 213

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 146

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	4	1	2	3	2	2	4	4	4	4	3	4	4	2.1	
B	1.4	1	2	1															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 147 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 115

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 147

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	1	3										2.1	
A	1.4	2	2	2														
C	1.9	1	1	1	4												2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 148 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 117

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 148

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 31

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	3	1	2	3	1	1	3	3	3	4	3	4	4	3 1 P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 149 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 128

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 149

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	2	2	1	2	2	1	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 150 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 119

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 150

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 11 MAPPALE N° 47

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4													2.1	

NOTE:





42 42A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 151 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 121

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 151

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 26 MAPPALE N° 1

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	3.1	5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 152 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 152

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 50

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 52 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	4	3	1	2	1	1	1	4	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:









7 7A 8 8A 9 9A 10 10A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 153 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 122

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 153

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 60

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 154 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 119

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 154

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 66

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	3	2	3	2	1	1	1	4	3	2	4	4	2	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 155 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 155

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.G	1	1	1	4	1	3											3.1	P

NOTE:



39 39A 40 40A 41 41A 42 42A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 156 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 131

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 156

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 53

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	2	2	2	3	1	3	3	1	1	4	4	4	4	3	4	4	3.1	P
C	1.4	1	1	1	4													2.1	
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 157 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 133

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 157

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 11

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	4	3	2	1	2	2	1	1	1	3	3	4	3	4	4	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



32 32A 33 33A 34 34A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 158 COMPILATA IL VIA COPPA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 158

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	1	2	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	3.1.5

NOTE:



29 29A 30 30A 31 31A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 159 COMPILATA IL VIA COPPA N° 20

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 159

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 58

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	4	3	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	3	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 160 COMPILATA IL VIA COPPA N° 17

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 160

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 2

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	1	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 161 COMPILATA IL VIA COPPA N° 18

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 161

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 10 MAPPALE N° 30

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 162 COMPILATA IL VIA COPPA N° 15

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 162

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 7

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 53 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	1	2	3	2	2	3	4	4	4	3	4	4	3.1	5

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 163 COMPILATA IL VIA COPPA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 163

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 9

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 164 COMPILATA IL VIA COPPA N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 164

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	4	1	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	2.1	
B	1.4	2	2	2															
C	1.3	1	1	1															

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 165 COMPILATA IL VIA COPPA N° 16

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 165

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.G	1	1	1	4	3	2											3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 166 COMPILATA IL VIA COPPA N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 166

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 53

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	3	3	2	2	1	2	1	3	2	4	3	2	4	4	3	4	3.1.5

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 167 COMPILATA IL VIA COPPA N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 167

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 23 MAPPALE N° 9

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	4	3	2	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 168 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 132

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 168

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 23 MAPPALE N° 20

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4	3	3	4	2	4	4	1.0	

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 169 COMPILATA IL VIA COPPA N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 169

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 65

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	1	1	1	2	2	3	2	2	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:









COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 170 COMPILATA IL VIA COPPA N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 170

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 24

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	4	3	4	4	3	4	1.0	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 171 COMPILATA IL VIA COPPA N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 171

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 25 MAPPALE N° 13

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 54 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	3	3	1	2	2	2	2	4	4	3	4	3	4	4	3.1

NOTE:





9A 10 10A 11 11A 12

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 172 COMPILATA IL VIA COPPA N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 172

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.9	1	1	1	4	1	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	
A	1.3	2	2	2															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 173 COMPILATA IL VIA COPPA N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 173

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 25 MAPPALE N° 18

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.E	1	1	1	2	1	2	3	3	2	4	4	2	4	3	4	4	3.15
A	1.4	2	2	3														

NOTE:





40A 41 41A 42 42A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 174 COMPILATA IL VIA COPPA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 174

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	3	2	2	2	2	1	1	1	4	3	3	4	4	3	4	1.0	
A	1.4	3	3	3															
A	1.9																		

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 175 COMPILATA IL VIA COPPA N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 175

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 25 MAPPALE N° 41

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 61 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.F	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	2	1	2	2	4	4	1.1	

NOTE:





35A 36 36A 37 37A 38

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 176 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 74

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 176

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 37 MAPPALE N° 40

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	2	2	1	2	1	1	4	3	3	4	4	3	4	3.1	5

NOTE:



39A 40 40A 41 41A 42 42A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 177 COMPILATA IL VIA DI JESI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 177

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 37 MAPPALE N° 39

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 61 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4	3	1	1	3	4	1	3.1.5

NOTE:





32A 33 33A 34 34A 35

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 178 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 70

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 178

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	4	2	2	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



29A 30 30A 31 31A 32

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 179 COMPILATA IL VIA di Sesi N° 76

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 179

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 25 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	3	2	2	3	1	1	4	3	3	4	4	3	4	2.1	

NOTE:



27A 28 28A 29

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 180 COMPILATA IL VIA DI JESI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 180


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	4	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:



22A 23 23A 24 24A 25 25A 26

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 181 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 86

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 181

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 36 MAPPALE N° 3

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.6	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	4	2	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 182 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 90

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 182

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 24 MAPPALE N° 35

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 55 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	1.0	
<	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 183 COMPILATA IL VIA JESI N° 82

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 183

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 36 MAPPALE N° 62

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	2	2	2	1	2	1	4	3	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	3															

NOTE:


7A


8 8A


9 9A


10 10A 11

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 184 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 88

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 184

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 36 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	3	2	2	1	2	2	4	4	3	4	3	4	4	2.1	

NOTE:


5A


6 6A 7


4A 5

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 185 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 80

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 185

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 36 MAPPALE N° 63

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	3	2	3	2	2	2	4	4	3	4	3	4	4	2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 186 COMPILATA IL VIA Di JESI N° 128

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 186

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 23 MAPPALE N° 25

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	3	2	3	2	1	1	1	1	1	4	4	2	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 187 COMPILATA IL VIA Di JESI N° 126

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 187

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 23 MAPPALE N° 29

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	4	4	3	4	2.1	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:


36A


37 37A


38 34A


35 35A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 188 COMPILATA IL VIA di JESI N° 124

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 188

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 23 MAPPALE N° 39

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	2	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 189 COMPILATA IL VIA Di JESI N° 122

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 189

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 36 MAPPALE N° 67

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	1	1	3	1	1	3	2	4	4	3	4	1.0	
A	1.9																		

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 190 COMPILATA IL VIA DI JESI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 190

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 61

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 56 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	2	2	1	2	2	3	4	4	4	2	4	4	2.1	
B	1.3	1	1	1															

NOTE:








11 11A 12 12A 13 13A 14 14A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 191 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 154

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 191

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 31

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	3	2	3	2	2	2	3	1	1	1	4	3	4	3	4	4	2.2	

NOTE:



9 9A 10 10A 8 8A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 192 COMPILATA IL VIA di JESI N° 152

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 192

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 28

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.6	2	2	3	3	2	1	2	1	1	4	4	3	4	3	4	4	1.0	
A	1.3	2	2	2															
A	1.4	3	2	2															

NOTE:



5 5A 6 6A 7 7A



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 193 COMPILATA IL VIA mucciolina N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 193

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 14

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	1	1	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 194 COMPILATA IL VIA mucciolina N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 194

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	4	2	2	3	1	1	1	1	2	4	3	4	4	2	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 195 COMPILATA IL VIA MUCCIOLINA N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 195

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 5

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	3	3	4	4	3	4	2.1	
A	1.4	2	2	3															

NOTE:



34 34A 35 35A 36 36A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 196 COMPILATA IL VIA MUCCIOLINA N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 196

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 10

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	1	1	1	2	1	1	3	2	1	1	2	2	4	4	2	4	1.0	

NOTE:



30 30A 31 31A 32 32A 33 33A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 197 COMPILATA IL VIA muccioLINA N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 197


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 22 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3.1	P
C	1.3	1	1	1															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 198 COMPILATA IL VIA mucciocina N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 198

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 54

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	1	1	1	3	1	2	1	1	2	4	3	3	4	3	4	4	3.1 5
A	1.4	1	1	2														

NOTE:



23 23A 24 24A 25 25A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 199 COMPILATA IL VIA di JESI N° 156

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 199


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	1	2									3.1 5
C	1.3	1	1	1												

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 200 COMPILATA IL VIA Di SESI N° 158

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 200

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 49

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 57 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	4	4	4	2	1	1	1	1	1	4	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 201 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 160

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 201

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 3

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	2	2	1	3	1	2	4	2	4	4	3	4	4	1.0	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 202 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 162

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 202

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 203 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 164

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 203

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	1	2	1	1	1	1	2	4	3	2	4	4	2	4	3.1	5

NOTE:





38 38A 39 39A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 204 COMPILATA IL VIA DI SESI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 204

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 33

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	1	2	3	1	1	2	3	3	4	4	3	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 205 COMPILATA IL VIA di JESI N° 170

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 205

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 20 MAPPALE N° 13

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	2	2	1	1	1	1	4	2	2	2	4	3	4	3.1	5
A	1.4	2	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 206 COMPILATA IL VIA di Jesi N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 206

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 20 MAPPALE N° 3

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	3	1	1	1	1	3	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 207 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 174

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 207

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 5

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	1	2	1	3	3	3	4	1	1	4	3	4	1.0	
C	1.3	1	1	1															
C	1.3	1	1	1															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 208 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 172

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 208

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 58 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	4	2	2	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 209 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 173

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 209

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 21 MAPPALE N° 24

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 59 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	3	2	2	1	1	1	1	4	3	2	4	4	3	4	1.0	
A	1.7	3	3	3	1	2	1	1	1	1	4	3	2	4	4	3	3		

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 210 COMPILATA IL VIA di JESI N° 168

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 210

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 20 MAPPALE N° 23

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 59 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	3	3	3	2	1	1	1	1.	1	4	3	1	4	4	3	4	3.1	P

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 211 COMPILATA IL VIA di JESI N° 178

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 211

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 20 MAPPALE N° 29

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 59 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	1	2	2	1	2	1	1	1	4	3	2	4	4	2	4	2.1	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:





6 6A 7 7A 8 8A 9 9A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 212 COMPILATA IL VIA di JESI N° 180

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 212

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 20 MAPPALE N° 16

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 59 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	1	2	1	1.	1	1	2	3	4	4	3	4	2.1	
A	1.4	2	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 2 1 3 COMPILATA IL VIA Di JESI N° 1 8 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 2 1 3

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 1 9 MAPPALE N° 8 0

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 9 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	1	2	1	1.	1	1	3	3	3	3	4	4	2.1	
C	1.4	1	1	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 214 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 184

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 214

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 19 MAPPALE N° 51

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 59 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1.	1	1	3	2	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



36 36A 37 37A 21 21A 22 22A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 2 1 5 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 1 8 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 2 1 5

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 1 3 MAPPALE N° 7 9

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 9 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	2	3	2	1	1	1	1	4	1	4	3	4	4	1.0	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 216 COMPILATA IL VIA di JESI N° 188

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 216

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 19 MAPPALE N° 82

FOTOGRAFIE: RULLINO N° FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	3	2	1	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 217 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 190

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 217

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 19 MAPPALE N° 30

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 60 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	3	2	3	3	3	1	4	4	4	2	4	4	2.1	
B	1.4	1	1	1															

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 218 COMPILATA IL VIA di Jesi N° 192

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 218

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 19 MAPPALE N° 19

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 60 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	4	4	4	3	3	2	1	1	1	4	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 219 COMPILATA IL VIA RUSTICO N° 38

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 219

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 19 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 60 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4	1												2.1	

NOTE:








7A 8 8A 9

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 220 COMPILATA IL VIA RUSTICO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 220

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 60 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	4	1	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 221 COMPILATA IL VIA di Jesi N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 221

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 60 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	2	3										2.1		

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 222 COMPILATA IL VIA Di JESI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 222

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 19 MAPPALE N° 26

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 60 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	3	2	3	3	1	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4													2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 223 COMPILATA IL VIA S. PATERNIANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 223

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 27 MAPPALE N° 16

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 61 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	4	1	3.1	5

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 224 COMPILATA IL VIA D'OFFAGNA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 224

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 2 MAPPALE N° 76

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 61 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	3.1	P

NOTE:

