



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	4	4	3	4	4	4	1.0	
\	1.4	3	3	3															1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°      COMPILATA IL      VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	3	3	2	1	2	1	3	3	/	4	1	4	3	4	4	4	1.0	
C	1.3	1	1	1																1.0
A	1.4	3	3	3																1.0

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°      COMPILATA IL      VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°      MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°       FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	3	3	1	1	1	1	4	4	4	4	2	4	1	3.15	

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 4 COMPILATA IL VIA MONTECARLLO N° 14  
 RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 4  
 RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°  
 CATASTALE: FOGLIO N° 6 MAPPALE N° 75  
 FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	2	1	3	1	1	1	4	3	4	3	4	4	1	3.15	
	1.9	/	/	/																
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°      COMPILATA IL      VIA MONTEGAZZO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°      OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°      MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°      FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	1	3.15	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL    VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.D	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	2	3	3	2	4	/	3.1P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°      COMPILATA IL       VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°       POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°       POSIZ. N°       OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°       MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°       FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
8	1.D	1 1	1 1	3	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 4	4 4	4 4	2 4	1	3.1P			

NOTE:



39

39A

40

40A

41

41A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 8 COMPILATA IL VIA MONTEGALLO N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 8

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 7 MAPPALE N° 100

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 1 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	1	1	1	2	2	2	3	1	1	/	2	2	4	2	/	/	3.15
\	1.4	3	3	3														

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°      COMPILATA IL      VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°      OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°      MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°      FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	1	3	1	1	1	1	1	4	4	4	3	/	/	3.2	
C	1.G	1	1	1	4															2.1
C	1.3	1	1	1																
A	1.4	3	3	3																

NOTE:



7 7A 8 8A 9 9A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 10 COMPILATA IL VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 10

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 1 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.9	1	1	1	4	3	3	1	1	1	1	1	4	4	4	3	4	1	3.1P	
A	1.4	3	3	3																

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 11 COMPILATA IL      VIA MONTECIALLO N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 11

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 5 MAPPALE N° 225

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 6 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	4	1	4	2	4	4	4	3.15

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL    VIA MONTECAZZO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	2	2	3	1	1	1	4	4	4	/	4	/	3.15		

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 13 COMPILATA IL      VIA D'ANCONA N° 29

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° 13

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	2	3													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 14 COMPILATA IL VIA MONTEGALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 14

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1 1	1	4	1	3	1	1 1	1	1	1	/	4	4	4	3	4	1	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 15 COMPILATA IL      VIA D'ANCONA N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 15

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 8 MAPPALE N° 123

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	A.D	2	2	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2		4	2	4		1	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 16 COMPILATA IL      VIA D'ANCONA N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 16

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 8 MAPPALE N° 84

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	3	2	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	4	1	2.1	

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 14 COMPILATA IL      VIA D'ANCONA N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 17

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 8 MAPPALE N° 31

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	2	3	3	2	2	1	1	1	2	4	4	4	4	3	4	1	3.1P	
A	1.4	2	3	2																
C	1.3	1	1	1																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA *COLLE S. BIRGIDIO* N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.9	1	1	1	4	1	3											2.1

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 19 COMPILATA IL      VIA D'ANCONA N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 19

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 8 MAPPALE N° 22

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	1	2	3	1	2	3	1	1	1	4	4	4	4	2	4	4	4	3.15
C	14	1	1	1	4															
B	14	2	2	2																

NOTE:





23

23A

24

24A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA MONTEGALLO N° RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°   CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N° FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	3	3													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA COLLE S. BIRGIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
8	14	1	1	1	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3.19

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA COLLE S. BIAQIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.19	1	1	1	3	1	2	3	1	1	1	4	4	4	4	2	4	1	3.15	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 23 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIAGIO N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 23

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 8 MAPPALE N° 49

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	4	4	4	2	4	1	1.0		
C	1.3	3	3	3																
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 24 COMPILATA IL VIA COLLE S. BIACIO N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 24

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 8 MAPPALE N° 95

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	1	1	1	3	1	3	3	1	1	1	2	2		4	4	2	4	2.1	
C	1.3	1	1	1																
A	1.4	2	2	2																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 25 COMPILATA IL      VIA ADRIATICA N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 25

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     


CATASTALE: FOGLIO N° 9 MAPPALE N° 47

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	3	3	3	3	3	1	1	/	4	1	1	3	4	3	1.0		
C	1.3	1	1	1																
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL    VIA ADRIATICA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPAL N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO -ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA -ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1A	3	3	4	2	1	1	1	1	1	3	4	4	3	4	/	10	
A	1A	3	3	3														

NOTE:



38

38A

39

39A

40

40A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 27 COMPILATA IL VIA ADRIATICA

N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 27

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 9 MAPPALE N° 28

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO - ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	/	3.3
A	1.4	3	3	3														
C	1.4	1	1	1	4													2.1

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA COLLE S. BIACIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.9	1	1	1	4	1	3													2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 29 COMPILATA IL VIA COLLE S. BIAGIO N° 19

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 29

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 9 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 4 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.8	3	2	3	3	1	2	3	1	1	1	4	4	4	3	4	1	1.0
C	1.4	2	2	2														
	1.9																	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA COLLE S.BIACIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	3	1	2	3	1	1	4	2	2	4	2	4	1	3.15
A	1.4	2	2	2														

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	1	3													2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 32 COMPILATA IL            VIA SBROZZOLA N° 15

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°            POSIZIONE N° 32


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°            POSIZ. N°            OGGETTO N°           

CATASTALE: FOGLIO N° 18 MAPPALE N° 34

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 4 FOTOGRAMMI N°                                            

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.4	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	4	4	4	2	1	2.1	
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	1	1	1	2	1	2	3	1	2	1	4	1	4	1	3	1	3	1	2.1
A	1.4	3	3	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 34 COMPILATA IL      VIA MONTEGIALLO N° 20

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 34

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 6 MAPPALE N° 86

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 2 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	1	1	4	1	1	1	2	2	4	3	1	1	10		
C	1.4	1	1	1																
	1.9																			

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 35 COMPILATA IL VIA MONTECASSO N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 35

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 6 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	2	3													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA MONTE GALLO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO																						
TIPOLOGIA	C	14	1	1	1	4	2	3														
CONDIZIONI GENERALI																						
CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE																						
CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA																						
QUALITA' ARCHITETTONICHE																						
PROFILO																						
AMBITO																						
IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -																						
FINESTRE																						
PORTE																						
SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -																						
MARCAPIANO																						
CORNICIONE																						
CORNICI DELLE FINESTRE																						
PARAMENTO ESTERNO																						
MATTONI A FACCIA VISTA																						
ALTRE DECORAZIONI																						
DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI																						21

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 37 COMPILATA IL      VIA MONTEGALLO N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 37

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N°      MAPPALE N°     

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 6 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.9	1	1	1	4	3	3											2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA COLLE S. BIAGIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°    POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO																				
TIPOLOGIA																				
CONDIZIONI GENERALI																				
CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE																				
CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA																				
QUALITA' ARCHITETTONICHE																				
PROFILO																				
AMBITO																				
IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -																				
FINESTRE																				
PORTE																				
SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -																				
MARCAPIANO																				
CORNICIONE																				
CORNICI DELLE FINESTRE																				
PARAMENTO ESTERNO																				
MATTONI A FACCIA VISTA																				
ALTRE DECORAZIONI																				
DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI																				

NOTE:



2.1

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 39 COMPILATA IL      VIA ADRIATICA N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 39

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 35 MAPPALE N° 2

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 4 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°    COMPILATA IL    VIA ADRIATICA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°    OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°   FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.0	1	1	1	3	2	2	1	1	3	/	4	4	4	4	2	4	4	3.1P	
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA ADRIATICA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO																				
TIPOLOGIA																				
CONDIZIONI GENERALI																				
CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE																				
CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA																				
QUALITA' ARCHITETTONICHE																				
PROFILO																				
AMBITO																				
IMPIANTO EDILIZIO																				
- ELEMENTI STRUTTURALI -																				
FINESTRE																				
PORTE																				
SCALA ESTERNA																				
- ELEMENTI DECORATIVI -																				
MARCAPIANO																				
CORNICIONE																				
CORNICI DELLE FINESTRE																				
PARAMENTO ESTERNO																				
MATTONI A FACCIA VISTA																				
ALTRE DECORAZIONI																				
DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI																				

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 42 COMPILATA IL      VIA ADRIATICA N°     

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 42


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 35 MAPPALE N° 15

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	4	3	4	3	4	/	1.0		
A	1.A	3	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 43 COMPILATA IL      VIA ADRIATICA N° 27

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 43

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 35 MAPPALE N° 16

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO -ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA -ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	2	2	2	3	2	2	3	1	1	1	4	3	4	3	4	/	2.1
A	1.4	2	2	3														

NOTE:



11



12



9

11A

12A

9A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 44 COMPILATA IL [ ] VIA ADRIATICA N° 29

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° [ ] POSIZIONE N° 44

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° [ ] POSIZ. N° [ ] OGGETTO N° [ ]

CATASTALE: FOGLIO N° 35 MAPPALE N° 31

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 FOTOGRAMMI N° [ ] [ ] [ ] [ ]

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	2	2	3	1	1	4	2	2	4	4	2	2	1	2.1	
A	1.4	3	3	3																
	1.9	1	1	1																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 45 COMPILATA IL [ ] VIA CAMERANO N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° [ ] POSIZIONE N° 45

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° [ ] POSIZ. N° [ ] OGGETTO N° [ ]

CATASTALE: FOGLIO N° [ ] MAPPALE N° [ ]

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 FOTOGRAMMI N° [ ] [ ] [ ]

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	14	1	1	1	4	3	3											3.10

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA CAMERANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	3	3	3	1	1	1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1.0

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA CAMERANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	1	2	3	3	3	2	1	1	1	1	3	4	4	3	4	1	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 48 COMPILATA IL      VIA CAMERANO N° 30  
 RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 48  
 RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°       
 CATASTALE: FOGLIO N°      MAPPALE N°       
 FOTOGRAFIE: RULLINO N° 5 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1G	1	1	1	4	3	3													2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 49 COMPILATA IL [ ] VIA CAMERANO N° 22

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° [ ] POSIZIONE N° 49

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° [ ] POSIZ. N° [ ] OGGETTO N° [ ] [ ] [ ]

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 225

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 6 FOTOGRAMMI N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	2	2	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	4	4	3	1	3.15

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA CAMERANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	1	2	2	3	3	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 51 COMPILATA IL      VIA CAMERANO N° 34

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 51

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 1

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 6 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	3	3	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	3.1.P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°    COMPILATA IL    VIA CAMERANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°    OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO -ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA -ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	1P
B	1.4	3	3	3														

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA CAMERANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 54 COMPILATA IL      VIA ADRIATICA N° 215

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 54

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 215

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 6 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	3	3	3	2	3	1	3	4	4	4	3	4	4	4	1.0	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA A ORIENTICA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	3	3	3		1	1	1	3	4	4	4	3		/	2.1
A	1.4	2	2	3																

NOTE:





38



39



40

38A

39A

40A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 56 COMPILATA IL VIA ABBADIA

N° 70

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 56

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 171

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	4	3	1	1	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 57 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 66

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 57

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 168

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	4	3	4	/	2.1
A	1.4	2	2	2														

NOTE:



41

41A

42

42A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 58 COMPILATA IL VIA ABBADIA

N° 68

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 58

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 192

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	3	2	2	1	1	3	2	2	4	4	3	1	2.1		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 59 COMPILATA IL      VIA ABBADIA N° 68

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 59

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 159

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	3	1	1	1	/	4	4	4	3	/	/	1.0

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL    VIA ABBADIA

N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALAE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	3	/	/	1.0

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	3	3	4	3	/	/	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 62 COMPILATA IL VIA ABBADIA

N° 54

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 62

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 6

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA ABBADIA

N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	2	4	3	1	1	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°    COMPILATA IL    VIA FLAMINIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°    OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°   FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	1	3											2.1

NOTE:





11 11A 12 12A 13 13A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL    VIA FLAMINIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	1	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	1	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 66 COMPILATA IL      VIA ABBADIA N° 55

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 66

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 46 MAPPALE N° 154

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO -ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA -ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	1	2	1	2	1	1	1	/	3	3	4	3	/	/	1.0

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 67 COMPILATA IL      VIA FLAMINIA I N° 45  
 RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 67  
 RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°       
 CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 105  
 FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	3.15	
A	1.4	3	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA FLAMINIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	2	2	1	1	1	1	/	2	2	2	2	4	2	4	3.1	5

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 69 COMPILATA IL      VIA FLAMINIA I N° 43

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 69

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 121

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3A FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



24

24A

25

25A

26

26A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 70 COMPILATA IL VIA FLAMINIA I N° 41

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 70

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 119

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 31 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	3	2	4	3	4	4	4	3.1P	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA DEL CASTELLANO N°   
 RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°   
 RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°   
 CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°   
 FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3.1P
A	1.4	2	2	2																
C	1.G	1	1	1	4															2.1

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA DEL CASTELLANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	3	3	4	4	3	4	2.1		

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA PALOMBARINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 74 COMPILATA IL      VIA PAZLOMBARINO N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 74

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 96

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 38 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	3	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 75 COMPILATA IL      VIA PALOMBARINO N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 75

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 94

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 38 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	2.1

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA PAZOMBARINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPAL N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	3	3													2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL    VIA PALOMBARINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	2	1	3	3	2	1	2	2	3	4	4	4	4	2	4	4	4	3.15

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 78 COMPILATA IL VIA DEL CASTELLANO N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 78

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 135

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	3	3	2	3	2	2	1	1	1	/	3	2	4	3	3	/	2.1		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA  N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	4	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 80 COMPILATA IL      VIA PALOMBARINO N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 80

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 88

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 38 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	1	2	2	1	1	1	3	3	4	3	4	4	3.1P
A	1.4	3	3	3														

NOTE:



35




35A



36



36A



37



37A



38



38





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA PALOMBARINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.4	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	3.3	
A	1.4	2	2	2																
C	1.4	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 82 COMPILATA IL      VIA PALOMBARINO N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 82

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N°      MAPPALE N°     

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	1	3												21

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 83 COMPILATA IL      VIA FLAMINIA I N° 37

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 83

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 110

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 38 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI		CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE		CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA		QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	3	2	2	2	3	1	3	1	/	3	3	4	3	4	4	4	3.3				
A	1.4	3	2	3																			
C	1.4	1	1	1	4																	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA FLAMINIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	2	3	1	3	2	2	4	3	4	2	4	4	4	33	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 85 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 33

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 85

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 140

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1A	3	3	2	2	2	2	3	1	1	1	3	3	3	4	1	3	1	10	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 86 COMPILATA IL      VIA FLAMINIA N° 31

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 86

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 139

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	4	4	4	4	1	3	1	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	12	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	3.1P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°       COMPILATA IL    VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPAL N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.B	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	4	4	4	4	3	4	1	1.0	

NOTE:





26 26A 27 27A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°    COMPILATA IL    VIA MONTERAGANO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°    OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°   FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	3	1	1.0

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 90 COMPILATA IL      VIA MONTE RAGANO N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 90

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 72

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	4	3	/	/	3.15		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 91 COMPILATA IL      VIA MONTERAGANO N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 91

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 75

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	/	/	3.1P	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°       OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°     FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.0	1	1	1	4	3	2	3	3	3		4	4	4	4	2	4	/	3.15	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



27A

28

28A

29

26A

27

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 93 COMPILATA IL VIA SBRIZZOLA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 93

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 54

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 23 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	/	4	4	4	4	3	4	/	3.1 P	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 94 COMPILATA IL      VIA MONTERAGANO N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 94

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 74

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.4	2	3	2	3	1	2	3	1	1	1	4	3	4	3	1	1	1.0

NOTE:





41



41A



42

42A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 95 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 95

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 33

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	3	1	2	1	1	1	/	4	3	4	3	/	/	1.0		
A	1.4	3	3	4																

NOTE:



43

43A

44

44A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA 58ROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°     POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°     POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°     MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	3	3													2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 97 COMPILATA IL      VIA 58ROZZOLA N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° 97

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 89

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	3	2	3	1	1	1	4	4	4	3	4	1	1.0		

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°     COMPILATA IL     VIA 58ROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°   POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°   POSIZ. N°     OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°   MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°    FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	3	3											3.15

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA MOLINACCIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	4	3	1	1	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 100 COMPILATA IL VIA MOLINACCIO N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 100

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 17 MAPPALE N° 104

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	/	/	3.2	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA MOLINACCIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1A	3	2	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	4	3	4	1	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 102 COMPILATA IL            VIA MOLINACCIO N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° 102

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 17 MAPPALE N° 94

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	2	2	2	4	3	3	3	3	3	/	4	4	4	4	3	4	/	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 103 COMPILATA IL VIA MOLINACCIO N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 103

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 17 MAPPALE N° 85

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	3	4	1	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 104 COMPILATA IL VIA MOLINACCIO N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 104

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 17 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	3	3	3	1	1	1	/	3	4	4	3	4	/	1.0		
C	1.4	1	1	1	4														2.1	

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	1	1	1	4	4	4	4	4	3	1	3.15	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 106 COMPILATA IL [ ] VIA MOLINACCIO N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° [ ] POSIZIONE N° 106

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° [ ] POSIZ. N° [ ] OGGETTO N° [ ]

CATASTALE: FOGLIO N° 17 MAPPALE N° 108

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N° [ ] [ ] [ ]

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.c	3	2	3	2	3	3	2	1	1	1	4	4	4	3	/	/	2.1		

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA SBROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	3	2	3	3	2	2	4	4	4	4	2	4	4	2.1	
A	1.A	2	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA S BROZZOLA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1A	2	2	1	3	3	2	3	1	1	1	4	3	4	3	4	4	1	3	1P
A	1.4	3	3	3																
	1.9																			

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 109 COMPILATA IL      VIA SBROZZOLA N° 16

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 109

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 33 MAPPALE N° 44

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 21 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	4	1	3	1	3.1P	
A	1.4	2	2	2																
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA  N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	4	4	4	/	3	/	1.D	
A	1.4	2	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA PALOMBARINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	3	2	1	1	1	2	3	1	4	4	3	4	4	1.0	
A	1.3	3	3	3																
A	1.4	2	2	2																

NOTE:





21                      21A                      22                      22A                      23                      23A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA FLAMINIA I N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO -ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA -ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	2	2	2	1	3	1	3	3	4	3	4	4	3.1.5
A	1.4	2	2	2														

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA  N°   
 RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°   
 RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°   
 CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°   
 FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.7	2	2	2	2	1	3														

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 114 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIACIO N° 25

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 114

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 34 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 20 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	1	2	3	3	2	1	2	2	4	2	4	/	3.15

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 115 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIACIO N° 34

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 115

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     


CATASTALE: FOGLIO N° 34 MAPPALE N° 30

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 20 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO - ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	3	1	2	3	2	2	1	4	4	4	4	3	/	3.1P

NOTE:






COMUNE DI OSIMO (AN)  
 EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI  
 RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 116 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIACCIO N° 24  
 RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 116  
 RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°       
 CATASTALE: FOGLIO N° 34 MAPPALE N° 27  
 FOTOGRAFIE: RULLINO N° 20 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO - ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
8	1.A	1 2 1	1	3	1 2 3	1 1	2	4 4	4	2 4	/	3.15						

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 117 COMPILATA IL      VIA DI S. BIRACIO N° 17

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 117


RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 33 MAPPALE N° 25

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 21 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	3	3	1	2	1	1	1	/	4	4	4	4	3	4	/	1.0	
A	1.3	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA DI S. GIACCO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.8	3	3	3	3	1	3	3	1	1	1	4	4	4	4	3	1	3.3		
C	1.9	1	1	1	4														21	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA MOLINACCIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°


CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	2	2	2	4	3	2	3	3	3	4	4	4	2	4	/	2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA S. Biagio N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	3	3	3	2	1	3	1	1	1	4	3	1	4	3	4	3	1.0

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA D'ANCONA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	2	3	3	1	1	1	4	2	4	3	1	1	1.0		

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 122 COMPILATA IL VIA DI S. BIAGIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 122

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°


CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	1	3													2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 123 COMPILATA IL      VIA MOLINACCIO N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° 123

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 17 MAPPALE N° 70

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 22 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1A	2	2	2	3	3	2	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	1	3.3	
A	1.4	2	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA MOZINACCIO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1 1	1	4	1	4												21

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N°  COMPILATA IL  VIA COLLE S. Biagio N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N°  MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N°  FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	1	1	3											2.1

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 126 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIAGIO N° 26

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° 126

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 33 MAPPALE N° 49

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 19 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	1	2	2	3	1	1	1	2	/	4	4	4	4	4	2	4	3.15	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 127 COMPILATA IL [ ] VIA COLLE S. BIAGIO N° 27

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° [ ] POSIZIONE N° 127

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° [ ] POSIZ. N° [ ] OGGETTO N° [ ] [ ] [ ]

CATASTALE: FOGLIO N° 18 MAPPALE N° 54

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 19 FOTOGRAMMI N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	4	4	2	4	1.0		
A	1.A	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 128 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIRGIO N° 22

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 128

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 33 MAPPALE N° 14

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 19 FOTOGRAMMI N°               

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	10	1	1	1	3	3	2	3	3	3	1	4	4	4	2	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 129 COMPILATA IL      VIA COLLE S. BIAGIO N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°  POSIZIONE N° 129

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°  POSIZ. N°  OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 33 MAPPALE N° 4

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 20 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	3	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3		4	3	4	1	3.1P	
A	1.4	3	3	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 130 COMPILATA IL      VIA COLLE S. Biagio N° 16

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N°      POSIZIONE N° 130

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N°      POSIZ. N°      OGGETTO N°     

CATASTALE: FOGLIO N° 33 MAPPALE N° 6

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 20 FOTOGRAMMI N°                    

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.8	2	3	2	3	1	2	2	1	1	1	4	4	4	3	4	1	2.1
A	1.4	3	3	3														

NOTE:

