COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 264 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 20

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 264

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 14 MAPPALE N° 117

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



36A 37



37A 38

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 265 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 24

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 265

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 14 MAPPALE N° 141

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.0	1	1	1	3	2	3	3	1	1	1	4	2	4	2	4	/	3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 266 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 35

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 266

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 30

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	1	1	3	4	4	4	3	4	/	2.1	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:


31A 32


32A 33


33A 34

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 267 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 19

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 267

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 33

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	2	3	1	2	1	1	2	4	2	4	2	4	/	1.1	

NOTE:


28A 29


29A 30


30A 31



24A 25 25A 26

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 268 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 21

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 268

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 25

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	1	2	1	1	1	3	3	4	3	4	1	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



23A 24 26A 27 27A 28



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 269 COMPILATA IL VIA CHIARA VALLESE N° 50

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 269

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 29 MAPPALE N° 30

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1	1	2	3	3	4	3	4	4	3 1 5
A	1.4	2	2	2														

NOTE:





10 10A 11 11 6 6A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 270 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 48

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 270

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 29 MAPPALE N° 54

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.4	2	2	3	3	2	2	2	1	1	1	3	4	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	3	3	3															
A	1.9																		

NOTE:





7 7A 8 8A 9 9A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 271 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 46

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 271

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	19	1	1	1	4	3	3								2.1	

NOTE:





35 35A 34 34A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 272 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 48

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 272

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 41

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	1	1	1	3	4	4	4	3	3	4	3.15

NOTE:



30 30A 31 31A 32 32A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 273 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 33

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 273

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 29 MAPPALE N° 80

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	3	2	2	1	1	1	/	3	3	4	3	4	4	1.0	
A	1.4	2	2	3															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 274 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 31

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 274

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 275 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 42

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 275

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 60

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.1	S
A	1.4	2	2	2															
C	1.4	1	1	1															

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 276 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 44

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 276

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 47

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



36 36A 37 37A 38 38A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 277 COMPILATA IL VIA DELLA CASTAGNA N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 277

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 43

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	2	1	1	3	4	4	4	3	4	4	2.2	

NOTE:


39 39A


40 40A


41 41A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 278 COMPILATA IL VIA DELLA CASTAGNA N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 278

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 54

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	2	3	3	3	2	2	1	2	1	4	3	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



42 42A 1 1A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 279 COMPILATA IL VIA DELLA CASTAGNA N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 279

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 55

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	1	1	1	2	3	3	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



2 2A



3 3A



4 4A



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 280 COMPILATA IL VIA TRENTO N° 256

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 280

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 158

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	3															
A	1.9																		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 2 8 1 ☐ ☐ COMPILATA IL ☐☐☐ VIA ACQUAVIVA N° 17 ☐ ☐

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° ☐ POSIZIONE N° 2 8 1 ☐

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° ☐☐ POSIZ. N° ☐☐☐☐ OGGETTO N° ☐ ☐ ☐

CATASTALE: FOGLIO N° ☐☐ MAPPALE N° ☐☐☐☐☐

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 2 ☐ FOTOGRAMMI N° ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	14	1	1	1	4	3	3											2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 282 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 18

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 282

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 124

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	1.0	
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 283 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 283

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 138

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	3	3	3	2	3	2	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 284 COMPILATA IL VIA TRENTO N° 254

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 284

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	4	3	3	3	3	3	/	4	4	4	2	4	4	1.1	
B	1.4	1	1	1															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 285 COMPILATA IL VIA DELLA CASTAGNA N° 2A

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 285

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 170

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	2	1	3	4	3	4	3	4	4	3.1	5
A	1.4	2	2	2															
B	1.9																		

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 286 COMPILATA IL VIA DELLA CASTAGNA N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 286

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 263

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 287 COMPILATA IL VIA DELLA CASTAGNA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 287

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 97

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	1.0	
B	1.4	1	1	1															
C	1.G	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 288 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 34

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 288

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 67

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 289 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 40

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 289

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 83

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	3	3	3	3	2	3	2	1	1	/	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 290 COMPILATA IL VIA MONTE S. PIETRO N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 290

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 39 MAPPALE N° 27

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.0	1	2	1	3	1	2	3	3	3	1	4	4	4	3	4	4	1.1	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 291 COMPILATA IL VIA MONTE S. PIETRO N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 291

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 39 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	3	1	8	3	3	3	/	4	4	4	2	4	4	3.1	P
B	1.4	2	2	2															

NOTE:


21 21A


22 22A


23 23A


24 24A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 292 COMPILATA IL VIA MONTE S. PIETRO N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 292

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 39 MAPPALE N° 24

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	2	1	3	3	3	1	4	3	4	4	3	4	3.1	5

NOTE:




11 11A


12 12A


17 17A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 293 COMPILATA IL VIA MONTE S. PIETRO N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 293

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 39 MAPPALE N° 37

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 36 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	2	1	3	3	3	/	4	4	4	4	1	4	3.1	P
B	1.4	1	1	2															

NOTE:


14 14A


15 15A


16 16A


3A 4


4A 5


2A 3

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 294 COMPILATA IL VIA GAIANO N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 294

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 39 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.1	5
A	1.4	2	2	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 295 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 29

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 295

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 73

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	2	2	2	3	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	3	4	3.1 5
A	1.4	3	3	3														

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 296 COMPILATA IL VIA CROCE DEL MONTE N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 296

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 40 MAPPALE N° 72

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	3	3	3	2	1	2	1	1	1	/	4	3	4	4	3	4	3.1	5
A	1.9																		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 297 COMPILATA IL VIA GAIANO N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 297

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 39 MAPPALE N° 62

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.B	1	1	1	3	3	3	1	3	3	3	4	2	4	2	4	4	1.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 298 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 32

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 298

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 78

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	4	2	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:



31 31A 32 32A 33 33A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 299 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 30

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 299

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 30 MAPPALE N° 73

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	3.1	P

NOTE:



37A 38 38A 39 39A 40

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 300 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 23

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 300

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 40 MAPPALE N° 34

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 37 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	3	3	2	2	1	1	1	/	4	4	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



10 10A 40 40A 41 41A



23 23A 24 24A 25 25A 26 26A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 301 COMPILATA IL VIA DEL MOLINO DELLA TORRE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 301

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 40 MAPPALE N° 43

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	2	2	2	2	1	1	/	3	1	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	3	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 302 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N° 26

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 302

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 222

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	3	1	3	1	1	1	/	4	3	4	3	4	4	3.1	5
A	1.4	2	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 303 COMPILATA IL VIA CHIARAVALLESE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 303

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 40 MAPPALE N° 32

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 35 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	3	4	3	4	3.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 304 COMPILATA IL VIA TRENTO N° 252

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 304

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 203

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	2	3	2	1	3	1	/	3	3	4	3	4	4	3.1	5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 305 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 305

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 210

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	3	2	3	3	3	/	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:


29A 30


30A 31


28A 29

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 306 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 306

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 180

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.D	1	2	1	3	3	2	3	2	3	/	4	4	4	2	4	4	3.1 P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 307 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 307

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 178

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	3	3	4	3	4	4	3.3	
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 308 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 15

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 308

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 175

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	1	3	2	1	3	4	4	3	4	4	3.1	P
A	1.4	2	2	2															

NOTE:


35A


36 36A


37 37A


3 34A 35

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 309 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 309

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 159

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	3	3	3	2	3	2	1	1	1	/	4	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:









COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 310 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 310

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 265

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 32 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.E	2	2	2	3	3	2	1	1	1	/	2	2	4	4	2	4	1.0	

NOTE:



5A



6 6A



7 7A 8

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3 1 1 COMPILATA IL VIA ACQUAVIVA N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 3 1 1

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 3 1 MAPPALE N° 2 5 3

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 2 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	3	3	3	2	3	1	1	/	2	2	4	4	2	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 312 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 17

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 312

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 128

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	3	2	3	1	2	3	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 313 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 313

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 254

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	2	3	2	1	1	1	/	3	3	4	4	2	4	3.1	5
A	1.4	3	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3 1 4 | COMPILATA IL | VIA ACQUAVIVA | N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° | POSIZIONE N° 3 1 4

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° | POSIZ. N° | OGGETTO N° | | |

CATASTALE: FOGLIO N° 3 1 | MAPPALE N° 1 4 3

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 2 | FOTOGRAMMI N° | | | |

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.C	2	2	2	3	3	2	1	1	1	2	4	4	4	3	4	4	2.1		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 315 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 11

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 315

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 152

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 34 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.4	1	1	1	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	3.1	P

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3 1 6 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 3 1 6

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 4 2 MAPPALE N° 5 3

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 3 3 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	3	1	1	1	2	1	4	3	4	4	3	4	2.1	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 317 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 317

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 81

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



33 33A 34 34A 35 35A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 318 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 318

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 80

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	3	2	3	2	1	1	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 319 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 319

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 31 MAPPALE N° 194

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	2.1	
<	1.4	1	1	1	4													3.1	P

NOTE:





10 10A 11 11A 12 12A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 320 COMPILATA IL VIA DEL TESORO N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 320

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 136

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	4	4	4	3	4	4	3.2	
A	1.3	2	2	2															
A	1.3	2	2	2															

NOTE:



8 8A 9 9A


6 6A


7 7A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3211 COMPILATA IL VIA DEL TESORO N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 321

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	3	3											2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 322 COMPILATA IL VIA DEL TESORO N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 322

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 109

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 323 COMPILATA IL VIA GUAZZATORE N° 49

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 323

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 104

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 31 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	2	2	2	3	3	2	2	1	1	/	4	4	4	3	4	4	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 324 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 324

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 10

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	3.1	P
A	1.4	2	2	2															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 325 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 11

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 325

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 50

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	2	2	3	3	2	1	1	1	/	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 326 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 326

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 142

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 33 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	3	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 327 COMPILATA IL VIA GUAZZATORE N° 153

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 327

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 56

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 15 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.3	
A	1.4	4	4	4															
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 328 COMPILATA IL VIA GUAZZATORE N° 155

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 328

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 18

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	3	2	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 329 COMPILATA IL VIA QUAZZATORE N° 157

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 329

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 15

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	4	2	4	3	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	2															

NOTE:


15


15A


16


16A

17

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 330 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 330

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 55

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	3	3	1	1	3	4	4	4	2	4	4	3.3	
C	1.C	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 331 COMPILATA IL VIA BELLAFIORA N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 331

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 58

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 332 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 332

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 82

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	2	3	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.1	P
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 333 COMPILATA IL VIA BELLAFIORA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 333

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 46

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	3	3	3	2	2	/	4	4	4	2	4	4	3.1	P
B	1.4	1	1	1															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 334 COMPILATA IL VIA BELLAFIORA N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 334

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 47

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 8 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	3	3	3	3	1	1	/	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.9	1	1	1	4													2.1	

NOTE:


13A


14

14A


15

12A

13



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 335 COMPILATA IL VIA BELLAFIORA N° 8

RILEVIO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 335

RILEVIO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 32

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	2	2	3	3	3	1	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 336 COMPILATA IL VIA MONTECALVUCCIO N° 21

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 336

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 26

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3.3	
C	1.3	1	1	1															
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 237 COMPILATA IL VIA MONTEGALLUCCIO N° 17

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 337

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 17

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	/	4	2	4	2	4	4	3.1	P
B	1.4	1	1	1															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 338 COMPILATA IL VIA MONTEGALLUCCIO N° 15

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 338

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.6	1	1	1	4	1	3	1	1	1	/	4	4	4	2	4	4	2.1	
C	1.4	1	1	1															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 339 COMPILATA IL VIA MONTEGALLUCCIO N° 11

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 339

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	1	3											2.1	
C	1.4	1	1	1															
B	1.9	1	1	1															

NOTE:



31A



32 32A



33 33A 34

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 340 COMPILATA IL VIA MONTEGALLUCCIO N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 340

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 9

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.E	1	1	1	3	1	3	1	1	1	/	2	2	2	2	4	4	2.1	
B	1.4	1	1	1															
B	1.9	1	1	1															
A	1.0	3	3	2	3	1	3	1	1	1	/	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



34A



35 35A 36



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 341 COMPILATA IL VIA BELLAFIORA N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 341

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	3	3										2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 342 COMPILATA IL VIA BELLAFIORA N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 342

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 21

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 7 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 343 COMPILATA IL VIA MONTEGALLUCCIO N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 343

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 14 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.0	1	1	1	4	3	3											2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 344 COMPILATA IL VIA QUAZZATORE N° 159

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 344

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 84

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 44 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 345 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 11

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 345

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 80

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	1	1	1	3	2	3	2	2	2	2	4	4	4	3	/	4	3.3	
C	1.4	1	1	1														2.1	

NOTE:











COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 346 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 346

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 32 MAPPALE N° 87

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	/	3	/	2.1	
A	1.4	2	2	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 347 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 347

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 268

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.B	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2-1
C	1.4	1	1	1														

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 348 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 348

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	4	2	3	3	3	3	/	4	4	4	2	4	4	2.1	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 349 COMPILATA IL VIA Pianocco N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 349

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 35

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	3	3	3	2	3	2	1	1	1	/	4	4	4	3	/	/	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 350 COMPILATA IL VIA PIANOCCO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 350

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.9	1	1	1	4	3	3											2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3511 COMPILATA IL VIA GUAZZATORE N° 153

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 351

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 81

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 31 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	4	3	4	4	2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 352 COMPILATA IL VIA BARBALARGA N° 44

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 352

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 90

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.B	1	1	1	3	3	2	1	3	3	3	4	4	4	2	4	/	3.1.5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 353 COMPILATA IL VIA BARBARARA N° 45

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 353

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 195

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.4	3	2	3	3	3	2	3	1	1	2	4	4	4	3	/	/	3.1 P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 354 COMPILATA IL VIA Pignocco N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 354

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 62

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	3	2	3	2	2	1	1	1	4	4	4	3	/	/	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 355 COMPILATA IL VIA PIANOCCO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 355

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	3	3											2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 356 COMPILATA IL VIA PIANOCCO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 356

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 193

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	3	3	3	1	1	1	4	4	4	4	3	4	4	1.D	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 357 COMPILATA IL VIA PIANOCCO N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 357

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 42 MAPPALE N° 70

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	2	3	3	3	3	/	4	4	4	2	/	/	2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 358 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 358

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 46

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	4	4	4	3	3	/	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 359 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 359

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 59

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	3	3	1	3	2	1	1	2	4	4	4	3	3	/	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 360 COMPILATA IL VIA D'ANCONA N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 360

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 62

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	3	1	2	3	1	1	/	3	3	4	3	3	/	3.1P
A	1.4	3	3	3														

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 361 COMPILATA IL VIA ANCONA N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 361

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 24 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	/	/	2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 362 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 50

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 362

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 363 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 363

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 82

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	1	1	2	3	2	3	3	1	1	1	3	3	4	3	3	/	1.0	

NOTE:




38 38A


39 39A


40 40A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 36 4 COMPILATA IL VIA FLAMINIA I N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 36 4

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 84

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 30 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	1	1	2	2	2	2	1	1	1	4	4	3	3	3	4	4	3.1 ?
A	1.9																	

NOTE:


41 41A


42 42A





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3655 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 58

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 365

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 87

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	4	4	3	/	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 366 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 18

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 366

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 18

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	/	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 367 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 64

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 367

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 19

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	2	3	2	3	3	3	3	3	3	/	4	4	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 368 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 368

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 4

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	1	1	1	2	1	1	1	1	1	/	2	2	4	2	4	4	3.1P

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 369 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 25

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 369

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 43 MAPPALE N° 112

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	3	3	3	2	3	1	1	1	4	3	4	3	/	/	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 370 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 24

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 370

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 69

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	4	2	4	2	/	/	1.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 371 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 80

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 371

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 29 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	2	2	3	4	1	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3.1	E

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 372 COMPILATA IL VIA FLAMINIA I N° 28

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 372

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	1	1	1	2	3	4	3	4	/	3.1	P
A	1.4	2	2	3															

NOTE:







COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 373 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 90

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 373

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 63

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.B	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	/	/	3.3	
C	1.4	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 374 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 374

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI- FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI- MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	3	3											2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 375 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 30

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 375

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 144

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	3	2	3	2	1	1	1	/	4	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 376 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 92

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 376

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 26

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	2	2	2	2	2	1	1	1	1	/	3	2	3	/	3	/	2.1	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



40 40A 41 41A 42 42A


4 4A


5 5A


6 6A


1 1A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 377 COMPILATA IL VIA FLAMINIA I N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 377

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 28

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	3	3	3	2	1	1	1	1	4	4	3	3	3	4	4	3.1 5
A	1.3	3	3	3													

NOTE:


7 7A


8 8A


9 9A


12 12A



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 378 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 2A

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 378

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 25 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
C	1.4	1	1	1	4	1	3											2.1	

NOTE:



25 25A 26 26A 27 27A 28 28A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 379 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 379

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 147

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 25 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.F	1	1	1	2	2	1	1	1	1	4	2	1	2	4	2	2	3.1	P
B	1.D	1	1	1	2	2	1	1	1	1	4	2	2	4	4	2	4	3.1	P

NOTE:



29 29A 31 31A 32 32A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 380 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 7 11

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 380

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 149

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	3	/	/	2.1	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 381 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 381

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 15

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	3	3	3	4	3	3	3.1	5

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 382 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 382

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 44 MAPPALE N° 150

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 25 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.D	1	1	1	3	1	3	1	1	1	4	4	2	4	2	4	/	3.1	P

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 383 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 383

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 43

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 25 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	4	3	3	2	1	1	1	1	4	4	4	/	3	/	1.0

NOTE:


11 11A


12 12A


13 13A



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 384 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 384

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 25 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	3	2	2	1	3	1	1	1	1	4	3	4	/	3	/	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 385 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 385

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 56

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 25 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.8	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2	4	4	4	2	4	/	3.1	5

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 386 COMPILATA IL VIA MAZZO N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 386

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 71

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	3	3	2	3	1	1	2	4	4	4	3	/	/	1.0	
A	1.4	2	3	2															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 387 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 387

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 100

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	1	1	2	2	1	2	1	1	1	4	2	2	3	4	3	2	3.1	P

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 388 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 388

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 8

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	4	3	/	/	2.1	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 389 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 389

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 45 MAPPALE N° 146

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	3	2	2	1	3	2	1	1	1	3	4	4	3	/	/	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 390 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 390

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 10

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.8	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	/	/	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 391 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 391

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 12

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 26 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.A	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	4	4	4	3	/	/	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 392 COMPILATA IL VIA ABBADIA N° 51

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 392

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 27 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.F	1	1	1	3	1	2	3	3	3	/	2	2	4	2	4	4	3.1.5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 393 COMPILATA IL VIA FONTANELLE N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 393

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 45 MAPPALE N° 174

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.D	1	1	2	2	3	2	1	1	1	/	3	3	4	4	3	/	1.0	

NOTE:











COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 394 COMPILATA IL VIA FLAMINIA N° 38

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 394

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 45 MAPPALE N° 86

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 28 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.0	2	3	2	2	1	2	2	1	1	/	4	3	4	3	/	/	1.0	

NOTE:





7 7A 8 8A 9 9A 10 10A

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 395 COMPILATA IL VIA S. VALENTINO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 395

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV.N° POSIZ.N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 15 MAPPALE N° 131

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 11 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI - FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI - MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
A	1.F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	1	2	4	2	2	3.1	P
A	1.A	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	2	4	4	3	4	3.1	S

NOTE:



6 6A 2 2A 5 5A 6 6A