

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 1 COMPILATA IL VIA DEL CASONE N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 1

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 162

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	3	3	1	1	1	4	3	4	3	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4													2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° COMPILATA IL VIA DEL CASONE

N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	A.D	2	2	1	4	1	3	3	3	2		4	4	4	4	2	4	4	4	3.15

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 3 COMPILATA IL VIA DEL CASONE N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 3

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
C	1.4	1	1	1	4	1	3													2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 4 COMPILATA IL VIA DEL CASONE N° 16

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 4

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 35

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

	MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
	B	1.0	1	1	1	3	1	3	1	3	2	4	2	4	4	2	4	4	4	3.1 P	
	C	1.9	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 5 COMPILATA IL VIA DEL CASONE

N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 5

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 36

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	1	3	3	1	1	1	4	3	4	4	3	4	1.0		
A	1.4	2	2	3																
C	1.3	1	1	1																

NOTE:



33A



34



35



31A

32

32A

33

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 6 COMPILATA IL VIA DEL CASONE N° 18

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 6

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 97

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	3.1P
C	1.3	2	2	2														

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 7 COMPILATA IL VIA DEL CASONE N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 7

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 103

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	3	1	2	1	1	1	1	4	3	3	4	4	3	4	1.0	
A	1.3	3	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° COMPILATA IL VIA DEL CASONE N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	3	3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 9 COMPILATA IL VIA DEL CASONE N° 24

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 8

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 107

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	2	3	2	1	2	1	1	1	4	4	3	4	4	3	1	3.15

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 10 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI

N° 97

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 10

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 133

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 84 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	3	3	2	3	2	1	1	2		4	3	2	4	4	3	4	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N°

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	3	2	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	2.1	
C	1.4	1	1	1																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 12 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 53

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 12

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 170

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 13 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 91

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 13

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 145

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	1	1	1	3	3	2	1	1	1		4	4	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 14 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 14

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 89

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.8	1	1	2	3	3	2	2	1	1	3	4	3	4	3	4	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 16 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 16

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 86

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.B	3	3	3	2	3	2	2	1	1	2	4	3	4	3	4	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 17 COMPILATA IL VIA CORTICECCI N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 17

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 60

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	3.15	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 18 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 18

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 37

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	3	2	2	3	2	1	1	1	4	3	3	4	3	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 19 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 19

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 47

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.0	1	1	1	3	1	2	3	3	3	4	4	2	4	2	4	4	4	3.15	5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 20 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 20

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 135

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	1	2	1	1	2	1	4	3	4	3	4	4	4	3.1P	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 21 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 21

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 132

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 05 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	4	4	4	3	1	2	1	1	1	4	3	3	4	4	3	4	1.0		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 22 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 22

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 123

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 85 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	2	2	1	1	1	3	3	3	4	3	4	4	1.0	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 23 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 23

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 167

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	3	3	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 24 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 24

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 85

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	4	3	3	4	4	2	4	3.1P	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 25 COMPILATA IL VIA m+220

N° 14

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 25

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 134

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	3	2	2	3	2	2	1	1		1	4	3	4	3	4	4	3.1P	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 26 COMPILATA IL VIA CORTICELLI N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 26

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 24

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.E	2	2	1	2	1	2	1	3	1		4	3	3	4	3	4	4	4	3.1P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 27 COMPILATA IL VIA ABBADIA N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 27

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 103

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	3	3	2	3	1	1	4	3	3	4	3	4	4	4	1.0	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 28 COMPILATA IL VIA MAZZO

N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 28

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 94

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	4	4	2	3	4	3	4	3.1	5

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 29 COMPILATA IL VIA MAZZO N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 29

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 18

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	2	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	4	2	4	3	4	4	4	3.1P
A	1.3	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 30 COMPILATA IL VIA mazzò

N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 30

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 31 COMPILATA IL VIA MAZZO N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 31

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 81

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 86 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1	3	4	4	3	4	1.0	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 32 COMPILATA IL VIA MAZZO

N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 32

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 112

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	4	3	4	4	3	4	1.0

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 33 COMPILATA IL VIA MAZZO N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 33

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 32

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	4	3	4	3	4	4	4	3	15
A	1.A	3	3	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 34 COMPILATA IL VIA MAZZO

N° 6

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 34

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 62 MAPPALE N° 29

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	3	2	2	1	1	2	3	3	4	3	4	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 35 COMPILATA IL VIA MAZZO N° 16

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 35

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 109

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4	3	4	4	3	4	1.0	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 36 COMPILATA IL VIA MAZZO

N° 24

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 36

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
8	1.4	1	1	1	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 37 COMPILATA IL VIA MAZZO

N° 22

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 37

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 106

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.C	2	2	3	3	3	2	2	1	1	3	3	4	4	3	4	4	4	3.1P	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 38 COMPILATA IL VIA MAZZO N° 18

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 38

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 125

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	4	3	4	4	3	4	3.3	
C	1.4	1	1	1	4													2.1	
C	1.3	1	1	1															
C	1.3	1	1	1															
C	1.3	1	1	1															

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 39 COMPILATA IL VIA MAZZO

N° 28

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 39

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 5

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 40 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 48

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 40

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 23

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

	MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
	A	1.A	2	2	3	2	1	2	2	1	1	1	1	3	2		4	3	4	4	3-19
	A	1.4	3	3	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 41 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 44

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 41

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 2

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 87 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	2	3	3	1	2	3	1	1	1	1	4	3	4	4	3	4	2.1	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 43 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 33

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 43

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 114

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	3	1	3	3	2	1	4	4	3	4	3	4	4	2.1		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 44 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 46

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 44

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 4

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	1	2	2	1	1	2	3	2	4	3	4	4	4	3.1P	
A	1.4	3	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 45 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 45

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 92

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	1	3	3	3	2	2	2	4	2	4	2	4	4	3.1 P	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 46 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 46

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 59 MAPPALE N° 120

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	2	3	3	3	3	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 47 COMPILATA IL VIA S. GI'QUANNI N° 65

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 47

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 60 MAPPALE N° 91

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 818 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	3	2	2	1	1	4	3	4	3	4	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 48 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 38

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 48

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 59 MAPPALE N° 70

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	1	3	2	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	3	1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 49 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 59

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 49

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 59 MAPPALE N° 60

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	3	1	1	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3.3	
C	1.4	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 50 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 36

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 50

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 59 MAPPALE N° 114

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	4	3	4	3	4	4	4	3.3	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 51 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 13

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 51

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 59 MAPPALE N° 136

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	2	3	2	3	3	2	1	1	2	4	3	4	4	3	4	2.2		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 52 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 15

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 52

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 59 MAPPALE N° 138

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 88 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	3	3	2	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	3.1 P	

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 53 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 48

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 53

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 67 MAPPALE N° 18

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	3	3	1	1	1	2	4	3	4	3	4	4	4	3.1P	
A	1.A	3	3	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 54 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 50

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 54

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 67 MAPPALE N° 13

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

A	MANUFATTO																			
1.A	TIPOLOGIA																			
2	CONDIZIONI GENERALI																			
2	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE																			
2	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA																			
2	QUALITA' ARCHITETTONICHE																			
3	PROFILO																			
3	AMBITO																			
3	IMPIANTO EDILIZIO																			
1	-ELEMENTI STRUTTURALI-																			
1	FINESTRE																			
	PORTE																			
3	SCALA ESTERNA																			
3	-ELEMENTI DECORATIVI -																			
3	MARCAPIANO																			
	CORNICIONE																			
4	CORNICI DELLE FINESTRE																			
4	PARAMENTO ESTERNO																			
3	MATTONI A FACCIA VISTA																			
4	ALTRE DECORAZIONI																			
3.15	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI																			

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 55 COMPILATA IL VIA CAGLIATA N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 55

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 67 MAPPALE N° 14

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	1	3	1	1	1		2	4	3	4	3	4	4	3.15	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 56 COMPILATA IL VIA CACIATA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 56

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 68 MAPPALE N° 4

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.D	2	2	2	3	1	3	2	2	1	1	4	4	3	4	3	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 57 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 49

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 57

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 61

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	1	3	1	1	1	1	4	3	3	4	3	4	4	4	3.1 P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 58 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 51

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 58

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 13

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	3	2	1	4	4	3	4	3.19
A	1.4	2	2	2																
C	1.4	1	1	1																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 59 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 53

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 59

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 33

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

	MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
	A	1.A	3	3	3	3	3	3	1	1	1		2	4	3		4	4	3	4	3.3
	C	1.G	1	1	1	4															2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 60 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 55

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 60

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 64

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 09 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	4	3	1	4	3	4	4	3	19

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 61 COMPILATA IL VIA BUFFARDA N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 61

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 89

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 89 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	10	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	4	3	1	4	3	4	4	1.0	

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 62 COMPILATA IL VIA BUFFARDA

N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 62

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.D	1	1	1	4	3	2	3	3	3		4	4	4	4	2	4	4	4	3.1 P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 63 COMPILATA IL VIA BUFFARDA

N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 63

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 93

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	2	4	3.1 P	
C	1.3	1	1	1																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 64 COMPILATA IL VIA BUFFARDA

N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 64

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	1	1	1	4	3	2	3	3	3		4	4	4	4	2	4	4	3.1P	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 65 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 50

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 65

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 63 MAPPALE N° 34

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 80 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	- ELEMENTI DECORATIVI -	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	3	3	4	3	4	4	4	3.1P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 66 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI

N° 83

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 66

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 69 MAPPALE N° 38

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	3	1	1	1	4	3	4	4	3	4	3.3		
C	1.4	1	1	1	4													2.1		

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 67 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 85

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 67

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.D	1	1	1	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	3																
A	1.3	1	1	1																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 68 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 87

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 68

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 103

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	3.1 P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 69 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 89

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 69

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 61 MAPPALE N° 53

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 70 COMPILATA IL VIA S. GIOVANNI N° 84

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 70

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 70 MAPPALE N° 86

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI	
B	1.A	1	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	2	4	4	3	1	5

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 71 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 71

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 70 MAPPALE N° 64

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 90 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	3	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 72 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 72

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 70 MAPPALE N° 70

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 80 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	1	3	1	1	1	4	2	2	4	4	2	4	1.0

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 73 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 122

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 73

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	3.1A	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 75 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 75

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO - ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA - ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	1	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	3.18

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 76 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 87

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 76

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 70 MAPPALE N° 57

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	3	1	3	1	3	2	2	2	2	2	4	2	4	4	3.1P	
A	1.3	2	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 77 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 85

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 77

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 70 MAPPALE N° 13

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2.1
A	1.4	3	3	3																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 78 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 83

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 78

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 70 MAPPALE N° 55

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO																			
TIPOLOGIA																			
CONDIZIONI GENERALI																			
CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE																			
CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA																			
QUALITA' ARCHITETTONICHE																			
PROFILO																			
AMBITO																			
IMPIANTO EDILIZIO																			
- ELEMENTI STRUTTURALI -																			
FINESTRE																			
PORTE																			
SCALA ESTERNA																			
- ELEMENTI DECORATIVI -																			
MARCAPIANO																			
CORNICIONE																			
CORNICI DELLE FINESTRE																			
PARAMENTO ESTERNO																			
MATTONI A FACCIA VISTA																			
ALTRE DECORAZIONI																			
DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI																			

NOTE:

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 79 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 79

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 83 MAPPALE N° 1

FOTOGRAFIE: RULLINO N° FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.F	2	2	2	2	1	2	1	1	1	4	2	2	3	4	2	4	2	4	3.19

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 80 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 126

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 80

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	3.1P

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 81 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N° 128

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 81

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 83 MAPPALE N° 40

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	3	1	3	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 82 COMPILATA IL VIA JESI N° 2

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 82

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 83 MAPPALE N° 48

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	3	3	3	2	3	2	1	1	1	4	4	3	4	4	3	4	1.0	
A	1.4	3	3	3															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 83 COMPILATA IL VIA ai uagiozi N° 3

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 83

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 83 MAPPALE N° 58

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 91 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	3	1	4	3	4	4	4	3.15
A	1.4	2	2	2																

NOTE:

NOTE:

COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 84 COMPILATA IL VIA giugaioci N° 5

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 84

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	3	2	1	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	2.1	
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 85 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 85

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 82 MAPPALE N° 28

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA																		
CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE																		
CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE																		
PROFILO	AMBITO																		
IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -																		
FINESTRE	PORTE																		
SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -																		
MARCAPIANO	CORNICIONE																		
CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO																		
MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI																		
DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI																			

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 86 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 86

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 95 MAPPALE N° 6

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 82 FOTOGRAMMI N°

	MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	4	3	4	4	1.0	
A	1.3	2	2	2																	
C	1.3	1	1	1																	
C	1.3	1	1	1																	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 87 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 4

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 87

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 82 MAPPALE N° 31

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	2	2	3	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	2.1	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 88 COMPILATA IL VIA DI JESI N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 88

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.9	1	1	1	4	2	2	3	3	3		4	4	4	4	2	4	4	3	1 P
A	1.3	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 89 COMPILATA IL VIA DI JESI N° 8

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 89

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO -ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA -ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.A	1	1	1	4	2	2	3	3	2	2	4	4	4	3	4	4	3.15

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 90 COMPILATA IL VIA ai vascioli N° 11

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 90

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 82 MAPPALE N° 16

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	4	4	2.1

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 91 COMPILATA IL VIA arvaucioi N° 9

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 91

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 82 MAPPALE N° 15

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.0	2	2	2	2	3	2	1	1	1	4	4	3	4	4	3	4	4	1.0	
C	1.3	2	3	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 92 COMPILATA IL VIA giuvaroli N° 10

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 92

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° MAPPALE N°

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
B	1.4	1	1	1	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	3.1	5
A	1.4	2	2	2																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 93 COMPILATA IL VIA gruagiozi N° 12

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 93

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 81 MAPPALE N° 35

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	3	2	3	2	2	1	1	1	3	3	4	3	4	4	4	1.0	

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 94 COMPILATA IL VIA aiugaioci N° 7

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 94

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 82 MAPPALE N° 7

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 92 FOTOGRAMMI N°

	MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
	A	1.A	2	2	3	2	1	2	2	1	1	1	3	2	2	4	4	3	4	2.1	
	A	1.4	2	2	2																

NOTE:





COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 96 COMPILATA IL VIA aiu gaiozi N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 96

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 82 MAPPALE N° 2

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 93 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	- ELEMENTI STRUTTURALI -	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	- ELEMENTI DECORATIVI -	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	2	3	1	3	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	1.0	
A	1.4	2	2	3																

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 97 COMPILATA IL VIA giuagiol N° 1

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 97

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 81 MAPPALE N° 15

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 93 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	-ELEMENTI DECORATIVI-	MARCAPIANO	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	2	2	3	2	3	3	2	1	1	1	4	3	4	3	4	4	4	3.3	
A	1.4	2	2	2																
C	1.4	1	1	1	4															

NOTE:



COMUNE DI OSIMO (AN)

EDIFICI E MANUFATTI EXTRAURBANI

RILEVAZIONE AI FINI PAESISTICI E AMBIENTALI

SCHEDA N° 98 COMPILATA IL VIA FLAMINIA II N°

RILIEVO AFG 1/10'000: TAV. N° POSIZIONE N° 98

RILIEVO AFG 1/2'000: TAV. N° POSIZ. N° OGGETTO N°

CATASTALE: FOGLIO N° 68 MAPPALE N° 6

FOTOGRAFIE: RULLINO N° 93 FOTOGRAMMI N°

MANUFATTO	TIPOLOGIA	CONDIZIONI GENERALI	CONDIZIONI STATICHE DELLE PARETI ESTERNE	CONDIZIONI DEL MANTO DI COPERTURA	QUALITA' ARCHITETTONICHE	PROFILO	AMBITO	IMPIANTO EDILIZIO	-ELEMENTI STRUTTURALI-	FINESTRE	PORTE	SCALA ESTERNA	MARCAPIANO	-ELEMENTI DECORATIVI-	CORNICIONE	CORNICI DELLE FINESTRE	PARAMENTO ESTERNO	MATTONI A FACCIA VISTA	ALTRE DECORAZIONI	DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
A	1.A	3	3	4	3	2	3	1	1	1		4	3	4	4	3	4	4	1.0	
C	1.G	1	1	1	4														2.1	

NOTE: